

Num d'ord.	RAPPORTO		ORDINANZA di sospensione lavori		DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE OPERE ABUSIVI ESEGUITI LORO ESATTA UBICAZIONE	INTERVENTI ESEGUITI	RESPONSABILI DELL'ABUSO
	NUM.	DATA	NUM.	DATA			
						<input type="checkbox"/> Lottizzazione abusiva (Art.30) <input type="checkbox"/> In assenza di permesso di costruire, in totale dif <input type="checkbox"/> Di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso <input type="checkbox"/> In parziale difformità dal permesso di costruire (A <input type="checkbox"/> Abusi realizzati su suoli di proprietà dello Stato c <input type="checkbox"/> Interventi eseguiti in assenza o in difformità della <input type="checkbox"/> Interventi eseguiti in base a permesso di costruir <input type="checkbox"/> altro (specificare)	<input type="checkbox"/> TITOLARE <input type="checkbox"/> PROGETTISTA <input type="checkbox"/> COMMITTENTE <input type="checkbox"/> COSTRUTTORE <input type="checkbox"/> DIRETTORE DEI LAVORI
1	9872	11/02/2025			cambio di destinazione d'uso da garage a civile abitazione immobile via Torino	in assenza di permesso di costruire	omissis (proprietario)
2	12766	21/02/2025			Fusione e cambio di destinazione d'uso di immobile sito in via Carducci	in assenza del permesso di costruire	omissis (proprietaria)
3	14386	27/02/2025			Frazionamento da unica unità in due unità abitative separate in via Brin	in assenza del permesso di costruire	omissis (proprietaria) Omissis (proprietario)

ANNOTAZIONI

Il rapporto e' stato redatto (1

da componenti uffici comun:

da ufficiali ed agenti di PG (4

Il rapporto è stato redatto da Ufficiale di PG della
Polizia Municipale e dal tecnico comunale

Il rapporto è stato redatto da Ufficiale di PG della
Polizia Municipale e dal tecnico comunale

Il rapporto è stato redatto da Ufficiale di PG della
Polizia Municipale e dal tecnico comunale

Prot. 0022726/28/03/2025-c_1769-PG-0345-00010006-C

Comune di San Benedetto del Tronto